

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़।

कार्यालय पता-समाहरणालय भवन, बी0-ब्लॉक, छत्तरमाण्डू।

Email ID – ceengbcdramgarh-jhr@nic.in

bcdramgarh@gmail.com

पत्रांक : **319**.....

दिनांक **22** / **07** / 2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, रामगढ़।

सेवा में,

Principal
DAV Public School
Topa Colliery, CCL (Kuju Area)
Dist- Ramgarh.

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 175, दिनांक 18.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, तोपा का निरीक्षण संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल सं0-02, रामगढ़ द्वारा दिनांक 22.07.2020 को किया गया। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि विद्यालय भवन राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के अनुरूप की गई है जो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित है।

अतः उक्त के आलोक में डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, तोपा भवन को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

th
22/07/2020

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, रामगढ़।

रामगढ़

App. Sachal

Principal

D.A.V. Public School, Topa Colliery
At+Post-Topa, Dist.-Ramgarh (JH)-825330

Manager

D.A.V. Public School, Topa
Distt. Ramgarh, Pin-825330

सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया की अनुषांगी, एक विशेष रूप से कम्पनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)
असैनिक विभाग
सी. ए. एम. ए. ऑफिस कुजु क्षेत्र,
रामगढ़, झारखंड - 825316
वेबसाइट: <http://www.centralcoalfields.in>
CIN No. U10200JH1956GOI000581
ईमेल: socivilkujcci@gmail.com



CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(A Miniratna Subsidiary Company of Coal India Limited)
(Govt. of India Undertaking)
Civil Engineering Department
Office of the General Manager
Kuju Area, Kuju, Ramgarh,
Jharkhand - 825316,
Website: <http://www.centralcoalfields.in>
CIN No: U10200JH1956GOI000581
E-mail: socivilkujcci@gmail.com

Ref. No.: Gm(K)/S.O(C)/26-27/230.

Dated:- 29.07.2026


TO WHOM IT MAY CONCERN

Through:
The Principal,
DAV Public School, Topa

Dear Sir,

In reference to letter ref. No. DAV/PS/Topa/2026/269 dt. 22.07/2026, the Staff Officer (Civil), CCL, Kuju Area and Project Engineer (Civil), Topa colliery has inspected the two buildings of DAV Public School, Topa and it has been found that the two buildings of DAV Public School, Topa technically safe & are in good conditions.


29.07.2026
PE(C), Topa Colliery


29.07.16
S.O(C), Kuju Area


Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Topa Colliery, CCL (Kuju Area)
Dist.-Ramgarh-825330 (JH)